

FANUC 车床 G 代码
FANUC 铣床 G 代码
FANUC M 指令代码
SIEMENS 铣床 G 代码
SIEMENS802S/CM 固定循环
SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环
SIEMENS 车床 G 代码
SIEMENS 801、802S/CT、802SeT 固定循环
SIEMENS 802D、810D/840D 固定循环
HNC 车床 G 代码
HNC 铣床 G 代码
HNC M 指令
KND100 铣床 G 代码
KND100 车床 G 代码
KND100 M 指令
GSK980 车床 G 代码
GSK980T M 指令
GSK928 TC/TE G 代码
GSK928 TC/TE M 指令
GSK990M G 代码
GSK990M M 指令
GSK928MA G 代码
GSK928MA M 指令
三菱 E60 铣床 G 代码
DASEN 3I 铣床 G 代码
DASEN 3I 车床 G 代码
华兴车床 G 代码
华兴 M 指令
华兴铣床 G 代码
华兴 M 指令
仁和 32T G 代码
仁和 32T M 指令
SKY 2003N M G 代码
SKY 2003N M M 指令
1.FANUC 车床 G 代码
G 代码 解释
G00 定位 (快速移动)
G01 直线切削
数控代码大全 - 蓝色水晶 - 蓝色水晶的博客

www.scr.com.cn

G02 顺时针切圆弧 (CW, 顺时钟)
G03 逆时针切圆弧 (CCW, 逆时钟)
G04 暂停 (Dwell)
G09 停于精确的位置
G20 英制输入
G21 公制输入
G22 内部行程限位 有效
G23 内部行程限位 无效
G27 检查参考点返回
G28 参考点返回
G29 从参考点返回
G30 回到第二参考点
G32 切螺纹
G40 取消刀尖半径偏置
G41 刀尖半径偏置 (左侧)
G42 刀尖半径偏置 (右侧)
G50 修改工件坐标; 设置主轴最大的 RPMG52 设置局部坐标系
G53 选择机床坐标系
G70 精加工循环
G71 内外径粗切循环
G72 台阶粗切循环
G73 成形重复循环
G74Z 向步进钻削
G75X 向切槽
G76 切螺纹循环
G80 取消固定循环
G83 钻孔循环
G84 攻丝循环
G85 正面镗孔循环
G87 侧面钻孔循环
G88 侧面攻丝循环
G89 侧面镗孔循环
G90(内外直径)切削循环
G92 切螺纹循环
G94(台阶) 切削循环
G96 恒线速度控制
G97 恒线速度控制取消
G98 每分钟进给率
G99 每转进给率
支持宏程序编程

2.FANUC 铣床 G 代码

G 代码解释

G00 顶位 (快速移动)定位 (快速移动)

G01 直线切削

G02 顺时针切圆弧

G03 逆时针切圆弧

G04 暂停

G15/G16 极坐标指令

G17XY 面赋值

G18XZ 面赋值

G19YZ 面赋值

G28 机床返回原点

G30 机床返回第 2 和第 3 原点

*G40 取消刀具直径偏移

G41 刀具直径左偏移

G42 刀具直径右偏移

*G43 刀具长度 + 方向偏移

*G44 刀具长度 - 方向偏移

G49 取消刀具长度偏移

*G53 机床坐标系选择

G54 工件坐标系 1 选择

G55 工件坐标系 2 选择

G56 工件坐标系 3 选择

G57 工件坐标系 4 选择

G58 工件坐标系 5 选择

G59 工件坐标系 6 选择

G73 高速深孔钻削循环

G74 左螺旋切削循环

G76 精镗孔循环

*G80 取消固定循环

G81 中心钻循环

G82 反镗孔循环

G83 深孔钻削循环

G84 右螺旋切削循环

G85 镗孔循环

G86 镗孔循环

G87 反向镗孔循环

G88 镗孔循环

G89 镗孔循环

*G90 使用绝对值命令

G91 使用增量值命令

G92 设置工件坐标系

←

*G98 固定循环返回起始点←

*G99 返回固定循环 R 点←

G50←

比例缩放 G51G68←

坐标系旋转 G69←

支持宏程序编程←

3.FANUC M 指令代码←

M 代码说明←

M00 程序停←

M01 选择停止←

M02 程序结束(复位)←

M03 主轴正转 (CW)←

M04 主轴反转 (CCW)←

M05 主轴停←

M06 换刀←

M08 切削液开←

M09 切削液关←

M30 程序结束(复位) 并回到开头←

M48 主轴过载取消 不起作用←

M49 主轴过载取消 起作用←

M94 镜象取消←

M95X 坐标镜象←

M96Y 坐标镜象←

M98 子程序调用←

M99 子程序结束←

4.SIEMENS 铣床 G 代码←

地址含义←

D 刀具刀补号←

F 进给率(与 G4 一起可以编程停留时间)←

GG 功能(准备功能字)←

G0 快速移动←

G1 直线插补←

G2 顺时针圆弧插补←

G3 逆时针圆弧插补←

CIP 中间点圆弧插补←

G33 恒螺距的螺纹切削←

G331 不带补偿夹具切削内螺纹←

G332 不带补偿夹具切削内螺纹，退刀←
CT 带切线的过渡圆弧插补←
G4 快速移动←
G63 快速移动←
G74 回参考点←
G75 回固定点←
G25 主轴转速下限←
G26 主轴转速上限←
G110 极点尺寸，相对于上次编程的设定位置←
G110 极点尺寸，相对于当前工件坐标系的零点←
G120 极点尺寸，相对于上次有效的极点←
G17*X/Y 平面←
G18Z/X 平面←
G19Y/Z 平面←
G40 刀尖半径补偿方式的取消←
G41 调用刀尖半径补偿，刀具在轮廓左侧移动←
G42 调用刀尖半径补偿，刀具在轮廓右侧移动←
G500 取消可设定零点偏置←
G54 第一可设定零点偏置←
G55 第二可设定零点偏置←
G56 第三可设定零点偏置←
G57 第四可设定零点偏置←
G58 第五可设定零点偏置←
G59 第六可设定零点偏置←
G53 按程序段方式取消可设定零点偏置←
G60*准确定位←
G70 英制尺寸←

G71*公制尺寸←

G700 英制尺寸, 也用于进给率 FG710 公制尺寸, 也用于进给率 FG90*绝对尺寸←

G91 增量尺寸←

G94*进给率 F, 单位毫米/分←

G95 主轴进给率 F, 单位毫米/转←

G901 在圆弧段进给补偿"开"←

G900 进给补偿"关"←

G450 圆弧过渡←

G451 等距线的交点←

I 插补参数←

J 插补参数←

K 插补参数←

I1 圆弧插补的中间点←

J1 圆弧插补的中间点←

K1 圆弧插补的中间点←

L 子程序名及子程序调用←

M 辅助功能←

M0 程序停止←

M1 程序有条件停止←

M2 程序结束←

M3 主轴顺时针旋转←

M4 主轴逆时针旋转←

M5 主轴停←

M6 更换刀具←

N 副程序段←

:主程序段←

P 子程序调用次数←

RET 子程序结束←

S 主轴转速,在 G4 中表示暂停时间←

T 刀具号←

X 坐标轴←

Y 坐标轴←

Z 坐标轴←

CALL 循环调用←

CHF 倒角, 一般使用←

CHR 倒角轮廓连线←

CR 圆弧插补半径←

GOTOB 向后跳转指令←

GOTOF 向前跳转指令
RND 圆角
支持参数编程
5.SIEMENS802S/CM 固定循环
循环说明
LCYC82 钻削，沉孔加工
LCYC83 深孔钻削
LCYC840 带补偿夹具的螺纹切削
LCYC84 不带补偿夹具的螺纹切削
LCYC85 镗孔
LCYC60 线性孔排列
LCYC61 圆弧孔排列
LCYC75 矩形槽，键槽，圆形凹槽铣削
SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环
循环说明
CYCLE82 中心钻孔
CYCLE83 深孔钻削
CYCLE84 性攻丝
CYCLE85 铰孔
CYCLE86 镗孔
CYCLE88 带停止镗孔
CYCLE71 端面铣削
LONGHOLE 一个圆弧上的长方形孔
POCKET4 环形凹槽铣削
POCKET3 矩形凹槽铣削
SLOT1 一个圆弧上的键槽
SLOT2 环行槽
6.SIEMENS 车床 G 代码
地址含义
D 刀具刀补号
FF 进给率(与 G4 一起可以编程停留时间)
GG 功能(准备功能字)
G0 快速移动
G1 直线插补
G2 顺时针圆弧插补
G3 逆时针圆弧插补
G33 恒螺距的螺纹切削
G4 快速移动

G63 快速移动←
G74 回参考点←
G75 回固定点←
G17(在加工中心孔时要求)←
G18*Z/X 平面←
G40 刀尖半径补偿方式的取消←
G41 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动←
G42 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动←
G500 取消可设定零点偏置←
G54 第一可设定零点偏置←
G55 第二可设定零点偏置←
G56 第三可设定零点偏置←
G57 第四可设定零点偏置←
G58 第五可设定零点偏置←
G59 第六可设定零点偏置←
G53 按程序段方式取消可设定零点偏置←
G70 英制尺寸←
G71*公制尺寸←
G90*绝对尺寸←
G91 增量尺寸←
G94*进给率 F, 单位毫米/分←
G95 主轴进给率 F, 单位毫米/转←
I 插补参数←
I1 圆弧插补的中间点←
K1 圆弧插补的中间点←
L 子程序名及子程序调用←
M 辅助功能←
M0 程序停止←
M1 程序有条件停止←
M2 程序结束←

←

M30 M17 M3 主轴顺时针旋转 ←

M4 主轴逆时针旋转 ←

M5 主轴停 ←

M6 更换刀具 ←

N 副程序段 ←

:主程序段 ←

P 子程序调用次数 ←

RET 子程序结束 ←

S 主轴转速,在 G4 中表示暂停时间 ←

T 刀具号 ←

X 坐标轴 ←

Y 坐标轴 ←

Z 坐标轴 ←

AR 圆弧插补张角 ←

CALL 循环调用 ←

CHF 倒角, 一般使用 ←

CHR 倒角轮廓连线 ←

CR 圆弧插补半径 ←

GOTOB 向后跳转指令 ←

GOTOF 向前跳转指令 ←

RND 圆角 ←

支持参数编程 ←

7.SIEMENS 801、802S/CT、802SeT 固定循环 ←

循环说明 ←

LCYC82 钻削, 沉孔加工 ←

LCYC83 深孔钻削 ←

LCYC840 带补偿夹具的螺纹切削 ←

LCYC84 不带补偿夹具的螺纹切削 ←

LCYC85 镗孔 ←

LCYC93 切槽循环 ←

LCYC95 毛坯切削循环 ←

LCYC97 螺纹切削 ←

SIEMENS 802D、810D/840D 固定循环 ←

循环说明 ←

CYCLE71 平面铣削 ←

CYCLE82 中心钻孔 ←

YCLE83 深孔钻削 ←

CYCLE84 刚性攻丝 ←

CYCLE85 铰孔 ←

CYCLE86 镗孔 ←

←

数控代码大全 - 蓝色水晶 - 蓝色水晶的博客 ←

CYCLE88 带停止镗孔←
CYCLE93 切槽←
CYCLE94 退刀槽形状 E..FCYCLE95 毛坯切削←
CYCLE97 螺纹切削←
8.HNC 车床 G 代码←
G 代码解释←
G00 定位 (快速移动)←
G01 直线切削←
G02 顺时针切圆弧 (CW, 顺时钟)←
G03 逆时针切圆弧 (CCW, 逆时钟)←
G04 暂停 (Dwell)←
G09 停于精确的位置←
G20 英制输入←
G21 公制输入←
G22 内部行程限位 有效←
G23 内部行程限位 无效←
G27 检查参考点返回←
G28 参考点返回←
G29 从参考点返回←
G30 回到第二参考点←
G32 切螺纹←
G36 直径编程←
G37 半径编程←
G40 取消刀尖半径偏置←
G41 刀尖半径偏置 (左侧)←
G42 刀尖半径偏置 (右侧)←
G53 直接机床坐标系编程←
G54—G59 坐标系选择←
G71 内外径粗切循环←
G72 台阶粗切循环←
G73 闭环车削复合循环←
G76 切螺纹循环←
G80 内外径切削循环←
G81 端面车削固定循环←
G82 螺纹切削固定循环←
G90 绝对值编程←
G91 增量值编程←
G92 工件坐标系设定←
G96 恒线速度控制←
G97 恒线速度控制取消←
←

G94 每分钟进给率←

G95 每转进给率←

支持参数与宏编程←

9.HNC 铣床 G 代码←

G 代码组别解释←

*G001←

定位 (快速移动)←

G01 直线切削←

G02 顺时针切圆弧←

G03 逆时针切圆弧←

G040 暂停←

G0716 虚轴指定←

G090 准停校验←

*G172XY 面赋值←

G18XZ 面赋值←

G19YZ 面赋值←

G208←

英寸输入←

*G21 毫米输入←

G22 脉冲当量←

G243←

镜像开←

*G25 镜像关←

G280←

返回到参考点←

G29 由参考点返回←

*G407←

取消刀具直径偏移←

G41 刀具直径左偏移←

G42 刀具直径右偏移←

G438←

刀具长度 + 方向偏移←

G44 刀具长度 - 方向偏移←

*G49 取消刀具长度偏移←

*G504←

缩放关←

G51 缩放开←

G520←

局部坐标系设定←

G53 直接机床坐标系编程←

*G5414←

工件坐标系 1 选择←

G55 工件坐标系 2 选择←

G56 工件坐标系 3 选择←

G57 工件坐标系 4 选择←

G58 工件坐标系 5 选择←

G59 工件坐标系 6 选择←

G600 单方向定位←

*G6112←

精确停止校验方式←

G64 连续方式←

G685←

旋转变换←

*G69 旋转取消←

←

数控代码大全 - 蓝色水晶 - 蓝色水晶的博客←

www.scr.com.cn

G739←
高速深孔钻削循环←
G74 左螺旋切削循环←
G76 精镗孔循环←
*G80 取消固定循环←
G81 中心钻循环←
G82 反镗孔循环←
G83 深孔钻削循环←
G84 右螺旋切削循环←
G85 镗孔循环←
G86 镗孔循环←
G87 反向镗孔循环←
G88 镗孔循环←
G89 镗孔循环←
*G903←
使用绝对值命令←
G91 使用增量值命令←
G920 设置工件坐标系←
*G9414←
每分钟进给←
G95 每转进给←
*G9810←
固定循环返回起始点←
G99 返回固定循环 R 点←
支持参数与宏编程←
10.HNC M 指令←
M 代码说明←
M00 程序停←
M01 选择停止←
M02 程序结束(复位)←
M03 主轴正转 (CW)←
M04 主轴反转 (CCW)←
M05 主轴停←
M06 换刀←
M07 切削液开←
M09 切削液关←
M98 子程序调用←
M99 子程序结束←
11.KND100 铣床 G 代码←
G 代码组别解释←
G001←
定位 (快速移动)←
G01 直线切削←

G02 顺时针切圆弧↑

G03 逆时针切圆弧↑

G040 暂停↑

G172XY 面赋值↑

G18XZ 面赋值↑

G19YZ 面赋值↑

↓

www.scr.com.cn

G280←

机床返回原点←

G29 从参考点返回←

*G407←

取消刀具直径偏移←

G41 刀具直径左偏移←

G42 刀具直径右偏移←

*G438←

刀具长度 + 方向偏移←

*G44 刀具长度 - 方向偏移←

G49 取消刀具长度偏移←

*G5314←

机床坐标系选择←

G54 工件坐标系 1 选择←

G55 工件坐标系 2 选择←

G56 工件坐标系 3 选择←

G57 工件坐标系 4 选择←

G58 工件坐标系 5 选择←

G59 工件坐标系 6 选择←

G739←

高速深孔钻削循环←

G74 左螺旋切削循环←

G76 精镗孔循环←

*G80 取消固定循环←

G81 钻孔循环（点钻）←

G82 钻孔循环（镗阶梯孔）←

G83 深孔钻削循环←

G84 攻丝循环←

G85 镗孔循环←

G86 钻孔循环←

G87 反向镗孔循环←

G88 镗孔循环←

G89 镗孔循环←

*G903←

使用绝对值命令←

G91 使用增量值命令←

G920 设置工件坐标系←

*G9810←

固定循环返回起始点←

*G99 返回固定循环 R 点←

12.KND100 车床 G 代码←

G 代码组别解释←

G001←

定位 (快速移动) ←

G01 直线切削 ←

G02 顺时针切圆弧 (CW, 顺时钟) ←

G03 逆时针切圆弧 (CCW, 逆时钟) ←

←

www.scr.com.cn

G040←
暂停 (Dwell)←
G10 偏移值设定←
G206←
英制输入←
G21 公制输入←
G270←
检查参考点返回←
G28 参考点返回←
G29 从参考点返回←
G31 跳跃机能←
G321 切螺纹←
G36X 轴自动刀偏设定←
G37Z 轴自动刀偏设定←
G407←
取消刀尖半径偏置←
G41 刀尖半径偏置 (左侧)←
G42 刀尖半径偏置 (右侧)←
G500←
坐标系设定←
G54 工件坐标系←
G55---G59 工件坐标系←
G700←
精加工循环←
G71 内外径粗切循环←
G72 台阶粗切循环←
G73 成形重复循环←
G74 端面深孔加工循环←
G75 外圆、内圆切削循环←
G76 切螺纹循环←
G901(内外直径)切削循环←
G92 切螺纹循环←
G94(台阶) 切削循环←
G9612←
恒线速度控制←
G97 恒线速度控制取消←
G985←
每分钟进给率←
G99 每转进给率←
13.KND100 M 指令←
M 代码说明←
M00 程序停←
M01 选择停止←

M02 程序结束(复位)
M03 主轴正转 (CW)
M04 主轴反转 (CCW)
M05 主轴停
M06 换刀
M08 切削液开
M09 切削液关
←

www.scr.com.cn

M10 卡紧←
M11 松开←
M32 润滑开←
M33 润滑关←
M98 子程序调用←
M99 子程序结束←
14.GSK980 车床 G 代码←
G 代码组别功能←
G001←
定位（快速移动）←
*G01 直线插补（切削进给）←
G02 圆弧插补 CW（顺时针）←
G03 圆弧插补 CCW（逆时针）←
G04 ←
0←
暂停，准停←
G28 返回参考点←
G32 1 螺纹切削←
G50 0 坐标系设定←
G65 00 宏程序命令←
G70 ←
00 ←
精加工循环←
G71 外圆粗车循环←
G72 端面粗车循环←
G73 封闭切削循环←
G74 端面深孔加工循环←
G75 外圆，内圆切槽循环←
G90 ←
1←
外圆，内圆车削循环←
G92 螺纹切削循环←
G94 端面切削循环←
G96 ←
2←
恒线速开←
G97 恒线速关←
*G98 ←
3←
每分进给←
G99 每转进给←
支持参数与宏编程←
15.GSK980T M 指令←

M 代码说明

M03 主轴正转

M04 主轴反转

M05 主轴停止

M08 冷却液开

M09 冷却液关（不输出信号）

M32 润滑开

←

www.scr.com.cn

M33 润滑关 (不输出信号) ←
M10 备用←
M11 备用尖 (不输出信号) ←
M00 程序暂停, 按‘循环起动’程序继续执行←
M30 程序结束, 程序返回开始←
16.GSK928 TC/TE G 代码←
G 代码功能←
G00 定位 (快速移动) ←
*G01 直线插补 (切削进给) ←
G02 圆弧插补 CW (顺时针) ←
G03 圆弧插补 CCW (逆时针) ←
G32 攻牙循环 ←
G33 螺纹切削←
G71 外圆粗车循环←
G72 端面粗车循环←
G74 端面深孔加工循环←
G75 外圆, 内圆切槽循环 ←
G90 外圆, 内圆车削循环←
G92 螺纹切削循环 ←
G94 外圆内圆锥面循环←
G22 局部循环开始←
G80 局部循环结束 ←
*G98 每分进给←
G99 每转进给←
G50 设置工件绝对坐标系←
G26X、Z 轴回参考←
G27X 轴回参考点←
G29Z 轴回参考点←
支持参数与宏编程←
17.GSK928 TC/TE M 指令←
M 代码说明←
M03 主轴正转←
M04 主轴反转←
M05 主轴停止←

M08 冷却液开←
M09 冷却液关 (不输出信号) ←
M32 润滑开←
M33 润滑关 (不输出信号) ←
M10 备用←
M11 备用尖 (不输出信号) ←
M00 程序暂停, 按‘循环起动’程序继续执行←
M30 程序结束, 程序返回开始←
18.GSK990M G 代码←
G 代码组别解释←
G001←
定位 (快速移动)←
G01 直线切削←
G02 顺时针切圆弧←
G03 逆时针切圆弧←
G040 暂停←
G172XY 面赋值←
G18XZ 面赋值←
G19YZ 面赋值←
G280←
机床返回原点←
G29 从参考点返回←
*G407←
取消刀具直径偏移←
G41 刀具直径左偏移←
G42 刀具直径右偏移←
*G438←
刀具长度 + 方向偏移←
*G44 刀具长度 - 方向偏移←
G49 取消刀具长度偏移←
*G5314←
机床坐标系选择←
G54 工件坐标系 1 选择←
G55 工件坐标系 2 选择←
G56 工件坐标系 3 选择←
G57 工件坐标系 4 选择←
G58 工件坐标系 5 选择←
G59 工件坐标系 6 选择←
G73 高速深孔钻削循环←
G74 左螺旋切削循环←
G76 精镗孔循环←
*G80 取消固定循环←
G81 钻孔循环 (点钻) ←

G829←
钻孔循环 (镗阶梯孔) ←
G83 深孔钻削循环←
G84 攻丝循环←
G85 镗孔循环←
G86 钻孔循环←
G87 反向镗孔循环←
G88 镗孔循环←
G89 镗孔循环←
*G903←
使用绝对值命令←
G91 使用增量值命令←
G920 设置工件坐标系←
*G9810←
固定循环返回起始点←
*G99 返回固定循环 R 点←
19.GSK990M M 指令←
M 代码说明←
M00 程序停←
M01 选择停止←
M02 程序结束(复位)←
M03 主轴正转 (CW)←
M04 主轴反转 (CCW)←
M05 主轴停←
M06 换刀←
M08 切削液开←
M09 切削液关←
M10 卡紧←
M11 松开←
M32 润滑开←
M33 润滑关←
M98 子程序调用←
M99 子程序结束←
20.GSK928MA G 代码←
G 代码 解释←
G00 定位 (快速移动)←
G1 直线切削←
G02 顺时针切圆弧←
G03 逆时针切圆弧←
G04 延时等待←
G17XY 面赋值←
G18XZ 面赋值←
G19YZ 面赋值←

G28 机床返回原点←
G29 从参考点返回←

←

www.scr.com.cn

*G40 取消刀具直径偏移←
G41 刀具直径左偏移←
G42 刀具直径右偏移←
*G43 刀具长度 + 方向偏移←
*G44 刀具长度 - 方向偏移←
G49 取消刀具长度偏移←
*G53 机床坐标系选择←
G54 工件坐标系 1 选择←
G55 工件坐标系 2 选择←
G56 工件坐标系 3 选择←
G57 工件坐标系 4 选择←
G58 工件坐标系 5 选择←
G59 工件坐标系 6 选择←
G73 高速深孔钻削循环←
G74 左螺旋切削循环←
G80 取消固定循环←
G81 钻孔循环（点钻）←
G82 钻孔循环（镗阶梯孔）←
G83 深孔钻削循环←
G84 右旋攻牙循环←
G85 镗孔循环←
G86 钻孔循环←
G89 镗孔循环←
*G90 使用绝对值命令←
G91 使用增量值命令←
G92 设置浮动坐标系←
*G98 固定循环返回起始点←
*G99 返回固定循环 R 点←
G10 G11 圆凹槽内粗铣←
G12 G13 全圆内精铣←
G14 G15 外圆精铣←
G22 系统参数运算（模态）←
G23 判参数值跳转←
G27 机械零点检测←
G28 经中间点快速定位到程序←
G31 快速返回 R 基准面←
G34 G35 矩形凹槽内精铣←
G38 G39 矩形外精铣←
21.GSK928MA M 指令←
M 指令解释←

M0[←]

程序停止。完成程序段其它指令后,停止主轴,关冷却液,指向下一程序段,并停止做进一步处理,等待按 RUN(运行)键,才继续运行该程序段。[←]

M2[←]

程序结束,停止。停主轴,关冷却液,消除 G93 坐标偏置和刀具偏置返回到起始程序段(不运行)。执行 M2 后,系统将切换到基准工件坐标系。[←]

M3 主轴正转[←]

M4 主轴反转[←]

M5 停止主轴[←]

M8 开冷却泵[←]

M9 关冷却泵[←]

M12[←]

暂停: 等待按“运行”键才继续运行(按急停键则停止)[←]

M30[←]

程序结束,消除刀具偏置,返回起始程序段(不行)。执行 M30 后,系统将切换到基准工件坐标系。[←]

M32 润滑开;[←]

M33 润滑关;[←]

M98 调用子程序[←]

M99 子程序结束返回[←]

22.三菱 E60 铣床 G 代码[←]

G 代码组别 解释[←]

*G001[←]

位置定位 (快速进给)[←]

*G01 直线补间[←]

G02 顺时针切圆弧(CW)[←]

G03 逆时针切圆弧(CCW)[←]

G04 暂停[←]

G05 高速加工模式[←]

G090[←]
正确停止检查[←]
G10 程式参数输入/补正输入[←]
G11 程式参数输入取消[←]
G12 圆切削 CWG13 圆切削 CCW*G172[←]
平面选择 X-Y*G18 平面选择 Z-XG19 平面选择 Y-Z*G206[←]
英制指令[←]
G21 公制指令[←]
G270[←]
参考原点检查[←]
G28 参考原点复归[←]
G29 开始点复归[←]
G30 第 2~4 参考原点复归[←]
G31 跳跃机能[←]
G331 螺纹切削[←]
G370[←]
自动工具长测定[←]
G38 刀具径补正向量指定[←]
G39 刀具径补正转角圆弧补正[←]
*G407[←]
刀具径补正取消[←]
G41 刀具径补正左[←]
G42 刀具径补正右[←]
G438[←]
刀具长补正量 (+)[←]
G44 刀具长补正量 (-)[←]
*G49 工具长补正量取消[←]
G520[←]
局部坐标系设定[←]
G53 机械坐标系选择[←]
*G5412 工件坐标系 1 选择[←]
G 代码组别 解释[←]
G5512 工件坐标系 2 选择[←]
G56 工件坐标系 3 选择[←]
G57 工件坐标系 4 选择[←]
G58 工件坐标系 5 选择[←]
G59 工件坐标系 6 选择[←]
G600 单方向位置定位[←]
G6113 工确停止检查模式[←]
G62 自动转角进给率调整[←]
G63 攻牙模式[←]
*G64 切削模式[←]

G739 固定循环（步进循环）←
G74 固定循环（反向攻牙）←
G76 固定循环（精镗孔）←
*G80 固定循环取消←
G81 固定循环（钻孔/铅孔）←
G82 固定循环（钻孔/计数式镗孔）←
G83 固定循环（深钻孔）←
G84 固定循环（攻牙）←
G85 固定循环（镗孔）←
G86 固定循环（镗孔）←
G87 固定循环（反镗孔）←
G88 固定循环（镗孔）←
G89 固定循环（镗孔）←
*G903 绝对值指令←
*G91 增量值指令←
G920 机械坐标系设定←
G935 逆时针进给←
*G94 非同期切削（每分钟进给）←
*G95 同期切削（每回钻进给）←
*G9617 周速一定控制有效←
*G97 周速一定控制无效←
*G9810 固定循环起始点复归←
G99 固定循环 R 点复归←
支持参数与宏编程←
23.DASEN 3I 铣床 G 代码←
G 代码组别解释←
*G001←
位置定位（快速进给）←
*G01 直线补间←
G02 顺时针切圆弧(CW)←
G03 逆时针切圆弧(CCW)←
G04 暂停←
G05 高速加工模式←
G09 正确停止检查←
G10 程式参数输入/补正输入←
←

G110[←]
程式参数输入取消[←]
G12 圆切削 CWG13 圆切削 CCW*G172[←]
平面选择 X-Y*G18 平面选择 Z-XG19 平面选择 Y-Z*G206[←]
英制指令[←]
G21 公制指令[←]
G270[←]
参考原点检查[←]
G28 参考原点复归[←]
G29 开始点复归[←]
G30 第 2 ~ 4 参考原点复归[←]
G31 跳跃机能[←]
G331 螺纹切削[←]
G370[←]
自动工具长测定[←]
G38 刀具径补正向量指定[←]
G39 刀具径补正转角圆弧补正[←]
*G407[←]
刀具径补正取消[←]
G41 刀具径补正左[←]
G42 刀具径补正右[←]
G438[←]
刀具长补正量 (+)[←]
G44 刀具长补正量 (-)[←]
*G49 工具长补正量取消[←]
G520[←]
局部坐标系设定[←]
G53 机械坐标系选择[←]
*G5412 工件坐标系 1 选择[←]
G5512 工件坐标系 2 选择[←]
G56 工件坐标系 3 选择[←]
G57 工件坐标系 4 选择[←]
G58 工件坐标系 5 选择[←]
G59 工件坐标系 6 选择[←]
G600 单方向位置定位[←]
G6113 工确停止检查模式[←]
G62 自动转角进给率调整[←]
G63 攻牙模式[←]
*G64 切削模式[←]
G739 固定循环 (步进循环)[←]
G74 固定循环 (反向攻牙)[←]

G76 固定循环（精镗孔）←
*G80 固定循环取消←
G81 固定循环（钻孔/铅孔）←
G82 固定循环（钻孔/计数式镗孔）←
G83 固定循环（深钻孔）←
G84 固定循环（攻牙）←
G85 固定循环（镗孔）←
G86 固定循环（镗孔）←
G87 固定循环（反镗孔）←
G88 固定循环（镗孔）←
G89 固定循环（镗孔）←
*G903 绝对值指令←
*G91 增量值指令←
G920 机械坐标系设定←
G935 逆时针进给←
*G94 非同期切削（每分钟进给）←
*G95 同期切削（每回钻进给）←
*G9617 周速一定控制有效←
*G97 周速一定控制无效←
*G9810 固定循环起始点复归←
G99 固定循环 R 点复归←
支持参数与宏编程←
24 DASEN 3I 车床 G 代码←
G 代码组别解释←
*G001←
快速移动定位←
*G01 直线补间←
G02 圆弧补间 (CW, 顺时钟)←
G03 圆弧补间 (CCW, 逆时钟)←
G040←
暂停←
G09 正确停止←
G10 程式参数/补正输入←
G11 程式参数/补正输入模式取消←
*G172X-Y 平面选择←
*G18Z-X 平面选择←
*G19Y-Z 平面选择←
←

*G206[←]
英制输入[←]
*G21 公制输入[←]
G270[←]
参考点复归核对[←]
G28 自动参考点复归[←]
G29 从参考点复归[←]
G30 第 2, 3, 4 参考点复归[←]
G31 跳跃机能[←]
G331[←]
螺纹切削[←]
G34 可变螺纹切削[←]
G370 自动刀具补正[←]
* G407[←]
刀径补正取消[←]
G41 刀径补正 (左侧)[←]
G42 刀径补正 (右侧)[←]
G46 刀径补正 (自动方向选择) ONG520[←]
局部坐标系设定[←]
G53 机械坐标系选择[←]
*G5412[←]
工件坐标系选择 1G55 工件坐标系选择 2G56 工件坐标系选择 3G57 工件坐标系选择 4G58
工件坐标系选择 5G59 工件坐标系选择 6G6113[←]
正确停止核对模式[←]
G62 自动转角控速[←]
G63 攻牙模式[←]
* G64 切削模式[←]
G70 精切削循环[←]
G71 直车粗切削加工循环[←]
G72 端面粗切削加工循环[←]
G73 粗加工循环中的主轴台移动[←]
G74 端面切削循环[←]
G75 直车削循环[←]
G76 螺纹切削复循环[←]
G77 从切削循环[←]
G78 车牙固定循环[←]
G79 端面切削固定循环[←]
* G80 加工孔循环指令取消[←]
G83 深钻孔循环 (Z 轴)[←]
G84 攻牙循环 (Z 轴)[←]
G85 镗孔循环 (Z 轴)[←]

G879←
深孔钻孔循环（X 轴）←
G88 攻牙循环（X 轴）←
G89 镗孔循环（X 轴）←
*G903←
绝对值命令←
*G91 增量值命令←
G920 坐标系设定/主轴速度设定←
*G945←
非同期进给（每分钟进给）←
*G95 同期进给（每转进给）←
*G9617←
周速一定控制 ON *G97 周速一定控制 OFF * G9810←
固定循环 初期值复归←
G99 固定循环 R 点复归←
支持参数与宏编程←
25.华兴车床 G 代码←
G 代码解释←
G00 快速定位←
G01 直线插补←
G02 顺时针圆弧插补←
G03 逆时针圆弧插补←
G04 延时←
G09 进给准停←
G20 独立子程序调用←
G22 独立子程序定义←
G24 独立子程序定义结束，返回调用程序←
G25 跳转加工←
G26 程序块调用加工程序内子程序调用←
G27 无限循环←
G30 倍率取消←
G31 倍率定义←
G47 短直线速度自动过渡←
G48 取消←
G54 ~ G59 工件坐标系选择←
G71 内外径切削复合循环←
G72 端面切削复合循环←
G73 封闭轮廓复合循环←
G74 返回机床参考点（机械原点）←

G75 返回对刀点←
G76 返回加工开始点←
G77 恢复当前坐标系←
G81 外圆加工循环←
G82 端面加工循环←
G85 英制刚性攻丝循环←
G86 公制螺纹加工循环←
G87 英制螺纹加工循环←
G90 绝对值方式编程←
G91 增量值方式编程←
G92 设置程序零点←
G96 恒线速切削有效←
G97 取消恒线速切削←
G98 取消每转进给←
G99 设定每转进给←
P= 参变量赋值←
26.华兴车床 M 指令←
M 指令解释 ←
M01 条件停←
M02 程序结束并停机←
M03 主轴正转←
M04 主轴反转←
M05 主轴停←
M06 冷却开←
M07 冷却关←
M08 工件夹紧←
M09 工件松开←
M10 开指定的继电器←
M11 关指定的继电器←
M20 设定刀补号←
M21 程序结束并返回程序开头←
M71 ~ M85 继电器脉冲输出←
27.华兴铣床 G 代码←
G 代码解释 ←
G01 直线插补←
G02 顺时针圆弧插补或螺旋线插补←
G03 逆时针圆弧插补或螺旋线插补←
G04 延时←
G09 伺服准停到位←
G11 程序块沿 Y 轴镜像←
G12 程序块沿 X 轴镜像←
←
数控代码大全 - 蓝色水晶 - 蓝色水晶的博客←

www.scr.com.cn

←
G13 程序块以原点镜像加工←
G17 选择 XOY 平面←
G18 选择 XOZ 平面←
G19 选择 YOZ 平面←
G20 子程序调用←
G22 子程序定义←
G24 子程序定义结束，返回调用程序←
G25 跳转加工←
G26 转移加工←
G27 无限循环←
G30 放大/缩小倍率取消←
G31 放大/缩小倍率定义←
G40 取消刀具半径补偿←
G41 左刀具半径补偿←
G42 右刀具半径补偿←
G43 建立刀具长度补偿←
G44 撤消刀具长度补偿←
G47 短直线速度自动过渡←
G48 取消短直线速度自动过渡←
G54 ~ G59 工件坐标系选择←
G73 高速深孔加工循环←
G74 返回机床参考点（机械原点）←
G75 返回对刀点←
G76 从当前位置返回程序零点←
G78 精镗循环←
G81 中心孔钻孔循环←
G82 带停顿的中心钻孔循环←
G83 深孔加工循环←
G84 公制刚性攻丝循环←
G85 英制刚性攻丝循环←
G86 镗孔循环（自动返回）←
G87 反镗循环←
G88 镗孔循环（手动返回）←
G89 带停顿的镗孔循环←
G90 绝对值方式编程←
G91 增量值方式编程←
G92 设定工件坐标系←
P= 参变量赋值←

28.华兴铣床 M 指令⁺

M 指令解释⁺

M00 程序暂停⁺

M01L××(K××)⁺

M02 程序结束并停机⁺

M03 主轴正转⁺

M04 主轴反转⁺

M05 主轴停⁺

M08 冷却开⁺

M09 冷却关⁺

M10 工件夹紧⁺

M11 工件松开⁺

M20K××号继电器⁺

M21K××关××号继电器⁺

M30 程序结束并返回程序开头⁺

M71 ~ M85 继电器脉冲输出⁺

29.仁和 32TG 代码⁺

G 代码解释⁺

G00 快速点定位指令⁺

G01 直线插补指令⁺

G02、G03 圆弧插补指令⁺

G04 程序延时指令⁺

G26、G27、G28、G29 返回起始点指令⁺

G22、G80 程序循环指令⁺

G23 矩形循环指令⁺

G37、G38、G39、G36 返回硬参考点指令⁺

G82、G83 螺纹循环指令⁺

G46, G47, G48, G49 返回软参考点指令⁺

G96, G97 恒线速切削功能⁺

30.仁和 32T M 指令⁺

M 指令解释⁺

M00 程序暂停指令⁺

M02 程序结束指令⁺

M30 主轴停止, 程序结束指令⁺

M20 自动循环指令⁺

M03 主轴正转指令⁺

M04 主轴反转指令⁺

M05 主轴停止指令⁺

M06 发信后等待回答指令⁺

M26 发信指令⁺

M21 发信后等待回答指令←
M97 程序跳转指令←
M98 子程序调用指令←
M99 子程序返回指令←
31.SKY 2003N M G 代码←
G 代码组类型功能←
G0011 定位（快速移动）←
G01 直线插补（进给）←
G02←
圆弧插补（顺时←
针）←
G03←
圆弧插补（逆时←
针）←
G02+Z 右螺旋线插补←
G03+Z 左螺旋线插补←
G0422 暂停←
G1741XY 平面选择←
G181ZX 平面选择←
G19YZ 平面选择←
G4071 刀具补偿抹消←
G41 刀具补偿左侧←
G42 刀具补偿右侧←
G438 刀具长度正向补偿←
G44 刀具长度负向补偿←
G49 刀具长度补偿抹消←
G5011 缩放、镜像关←
G5111 缩放、镜像开←
G5414 工件坐标系 1 选择←
G55 工件坐标系 2 选择←
G56 工件坐标系 3 选择←
G57 工件坐标系 4 选择←
G58 工件坐标系 5 选择←
G59 工件坐标系 6 选择←
G683 坐标旋转←
G693 坐标旋转抹消←
G7315 步进循环←
G74←
反攻牙循环（加工←
中心）←
G76←
精镗孔循环（加工←
中心）←

G80 固定循环抹消←

G81 钻孔、锪孔循环←

G82 钻孔、反镗孔循环←

G83 深孔钻循环←

G84 攻牙循环←

G85/G86 镗孔循环←

www.scr.com.cn

G87 反镗孔循环←
G88/G89 镗孔循环←
G900 绝对值编程←
G91 增量值编程←
G925 坐标系设定←
G9816 返回初始平面←
G99 返回 R 点平面←
32.SKY 2003N M M 指令←
组别 M 代码功能←
AM00,M01,M02 程序停止, 程序选择停, 程序结束←
BM03,M04,M05 主轴正转, 主轴反转, 主轴停←
CM06 自动换刀←
DM08,M09 冷却液开, 冷却液关←
EM98,M99 调用子程序, 子程序返回←

www.SCR.com.cn